

# FITEX MULTIPRIMER AQUA

Datum : 10-02-2015 Versie : 01



Productomschrijving : Waterverdunbare sneldrogende universele grondlak/hechtprimer. Uitstekend verwerkbaar op nieuw hout of bestaand kaal gemaakt hout. Ook uitermate geschikt als hechtlaag over bestaande verflagen, steenachtige ondergronden, staal, non-ferro metalen, hard PVC en zink. Zowel binnen als buiten toepasbaar.

Toepassing : Als grondlaag op o.a. hout, staal, non-ferro metalen, hard pvc en zink.

Voorname kenmerken : Licht vullend  
Goed schuurbaar  
Meerdere lagen op één dag mogelijk  
Uitstekende hechting op moeilijke ondergronden  
Sneldrogend

Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril

## Eigenschappen

Basis :  
Kleur :  
Dichtheid 20°C :  
Laagdikte : acrylaatdispersie wit en  
Droogtijd : kleuren  
1,48 kg/dm<sup>3</sup> (wit) 35 mu.  
droog  
Overschilderbaar : bij 20°C en een RV. van 65%  
Glans : Stofdroog na ca. 30 minuten  
Vastestofgehalte : Kleefvrij na ca. 1 uur na 4  
Theor. Rendement : – 5 uur mat ca. 45 vol%.  
12-13 m<sup>2</sup> per liter bij 35 mu. droog  
Houdbaarheid : in gesloten originele verpakking en bij  
vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

## Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar.

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

## Verwerkingsmethoden

Kwast / roller  
verdunding : Niet verdunnen  
Airless spray  
verdunding : Niet verdunnen  
spuitdruk : 120 – 130 bar  
spuitopening : 0,011 inch

## Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

Hout: nieuw werk  
Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het hout max. 18% zijn. Scherpe kanten afronden. Voor een optimaal resultaat 2 grondlagen aanbrengen

Hout: bestaand werk  
Goed ontvetten en mat schuren. Loszittende, gebarsten of gebladderde verflagen verwijderen. Kale plekken behandelen als nieuw werk.

Metaal:  
Roest en walshuid dienen verwijderd te worden d.m.v. stralen (reinigingsgraad SA 2,5). Daar waar geen stralen mogelijk is, handontroesten d.m.v. roterende schuurborstels, schuurschijven, roestborstels tot reinigingsgraad St. 3. Vervolgens goed ontvetten. Minimaal 2 grondlagen aanbrengen.

## Verwerking

Verwerkingstemp. : Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV. Van 85%.

Reinigingsverdunding : water

## Voorzorgsmaatregelen

Huidbescherming : draag geschikte handschoenen

Fitex B.V. Van den Bergsweg 3 7442 CK Nijverdal Telefoon: 0548 – 820 437 e-mail info@fitex.nl  
www.fitex.nl